





TABLERO "I LINE", CAT; ML800162B, CON ZAPATAS DE 800 A, MARCA SQUARED

TABLERO "A" CAT; QOD4(S), CON ZAPATAS DE 60 A, 2F- 3H, MARCA SQUARED

[illegible]

PARA TENSION NORMAL:
Fases A, B y C ---- Negro
Neutro ---- Blanco
Puesta a tierra ---- Desnudo



DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y CUADROS DE CARGA