

## Propuesta 1

FECHA:

13 de Noviembre de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:

13 de Diciembre de 2025

Folio No # 20250001267

**ARNOLD RAI SANCHEZ CRUZ**

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	<p>Se realizó un servicio de diagnóstico y reparación para resolver la falla de comunicación entre los micro inversores y el sistema de monitoreo. Las actividades específicas ejecutadas fueron:</p> <p>Diagnóstico: Localización de la causa por la cual la información generada por los microinversores no llegaba a la plataforma de monitoreo. Reparación/Reconfiguración: Se implementó la solución necesaria (que pudo incluir compostura de cableado, reconexión, reconfiguración de equipos o ajustes en el enlace de comunicación) para restablecer el flujo de datos. Verificación: Se comprobó que la conexión e información se restauraran por completo, asegurando que los datos de generación y desempeño del sistema sean visibles y correctos en el monitorio del cliente.</p>		

Subtotal \$ 700.00

**TOTAL (MXN)** \$ 700.00



+529515699385



agenciadeenergiadp@gmail.com



www.agenciadeenergiadelpacifico.com